

## Bildprotokoll

29.01.2021

Begehung der Räumlichkeiten, Haffterhaus am  
18.01.21

Aussenansichten



Innenhof

Zugang / Treppe



Vollwertiger Zugang zum DG

Eindrücke aus den Büroräumlichkeiten



Eindrücke aus den Büroräumlichkeiten



Gänge OG



Sitzungszimmer EG



Gewölbekeller



Küchenbereich Gewölbekeller



Feuchteschäden Gewölbekeller




Leichte Schäden an der Fassade



Trauzimmer (angrenzend an Innenhof, Feuchteschäden)



Schäden am Sandsteinbrunnen



Wasserbecken an Kutscherhaus angrenzend



Nasszellen



Dachgeschoss (nicht ausgebaut, oberste  
Geschossdecke gedämmt, Kaldach, Reservefläche)



Fenster



Lüftungsanlage Gewölbekeller



Elektroinstallationen (teilweise veraltet)



Leuchtmittel noch kein LED

Hauszuleitung und Trasseéverbindung zum  
Debrunner- / Kutscherhaus

