

## Bildprotokoll

19.01.2021

Begehung der Räumlichkeiten, Debrunnerhaus am  
18.01.21

Aussenansichten

Kutscherhaus



Aussenansichten


Debrunnerhaus



Eingangsbereich (Schäden am Naturstein)



Treppenhaus



UG – aufsteigende Feuchte



Archiv UG Kutscherhaus



Eindrücke aus den Innerräumen (Büros)









Sitzungszimmer



Dachraum Debrunnerhaus (vollständig gedämmt)



Pausenraum



Dachraum Kutscherhaus (voll ausgebaut, Stadtarchiv)



Fenster

Pfosten-Riegel-Fassade Zwischenbau



Fensterfront Pausenraum



Sprossenfenster OG Debrunnerhaus



Brandschutzverglasung Fassade zum Haffterhaus



Brunnen




Nasszellen



Risschäden Unterlagsboden




Lüftungsanlage (Zwischenbau)



Heizzentrale mit neuem Gaskessel



IT Rack



Klimatisierung

Elektroverteilung



Entsalzungsanlage



Brunnenanlage



Gaskessel (1998)



Brandmeldeanlage (Zentrale EG Debrunnerhaus)



Leuchtmittel FL kein LED



Brandschutztüren

