

Bildprotokoll

15.01.2021

Begehung der Räumlichkeiten, Rathaus am 15.01.21

Aussenansichten



Zugang / Treppe



Bürobereich EG Bauamt
(potentielle, zusätzliche Arbeitsplatzflächen)



Büro / Pausenraum mit Teeküche







Sitzungszimmer EG



Vorraum Ratssaal 1.OG



Möbellager im OG (pot. Erweiterungsfläche / Bürofläche)



Küche Parlamentsaal



Sitzungszimmer 1.OG



Parlamentssaal (2 geschossig)



Treppenhaus 2.OG (Vorraum Gericht)



Parteizimmer




Anwaltszimmer



Büro Gerichtsweibel / Richtervorzimmer



Gerichtssaal



Schadhafter Deckenanstrich

Hauswartwohnung DG



Nasszellen



UG Archive / Lager / Gebäudetechnikräume



Archiv



Archiv



Vorraum UG



Putzmaterial



Instrumentenlager Stadtmusik Weinfelden in den alten Tresorräumen



Vorraum Musiklager



Möbellager



Rollregalarchiv

Dachgeschoss



Dämmung oberste Geschossdecke teilweise nicht existent.



Dachstuhl in sehr gutem Zustand.


Dachdeckung



Ziegeldach im Firstbereich



Fenster (Instandsetzungsbedürftig)



Lift (wird 2021 ersetzt)



Fassadenschäden (vereinzelt)



Schadhafter Dachablauf (Sockelbereich, korrodiert)



Elektroinstallationen (teilweise veraltet)



Leuchtmittel noch kein LED

Heizzentrale mit neuem Gaskessel



Radiatoren



Radiator Ratssaal

Entsalzungsanlage



Sanitärverteilung



Hauptverteilung Elektro



Lüftung Gerichtssaal
(der Ratssaal wird neben den Radiatoren auch über
die Lüftung beheizt)



